

ORDEN DE TRABAJO

Registro de novedad de equipos médicos

Cód: EQ-0058

No: NV-2026-0177

Fecha: 2026-07-22 14:15



DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES	MARCA VITALCORE	MODELO VC-12	SERIE MZ-2023-4471
CÓDIGO EQUIPO EQ-0058	UBICACIÓN Urgencias · Sala de Observación		
EMPRESA Clínica Aurenda de Bogotá IPS		SEDE Sede Norte	

NOVEDAD

DIAGNÓSTICO

El monitor presenta **lectura intermitente de SpO₂** y mensaje de «sensor desconectado» de forma aleatoria durante el monitoreo.

- Se descarta falla del módulo interno mediante prueba con simulador.
- Se identifica **cable de extensión SpO₂ con conductor interno fracturado**.

TRABAJO REALIZADO

- Reemplazo del cable de extensión SpO₂ y del sensor de dedo adulto.
- Prueba funcional con simulador simulador de paciente patrón: lecturas estables.
- Limpieza y desinfección de superficies del equipo.

Equipo entregado en operación normal al servicio de Urgencias.

MATERIALES UTILIZADOS

Cable de extensión SpO ₂ VitalCore	1 und
Sensor SpO ₂ adulto reusable	1 und



Ing. Carlos Muñoz · MP 25-7731

SELLO Y FIRMA · Ing. Carlos Muñoz · MP 25-7731